


监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-AQJC-010

施工单位	安徽惠天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.27	检查地点	配电室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	6#屋面巡视检查		
存在问题	 汇流箱安装后包装垃圾未及时清理		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》立即进行整改		
检查人	王同富, 何柏林	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.27
整改情况	整改完成, 请复查. 整改负责人: 程建辉 日期: 2019.11.27		
复查意见	复查合格, 已完成整改. 复查人: 何柏林 日期: 2019.11.27		



扫描全能王 创建