

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JLJC-006

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.28	检查地点	配电室
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	屋面正在进行防雷接地施工, 对防雷接地施工质量进行抽查		
存在问题	1. 扁钢切断未采用专用工具, 现场采用的是电焊机切断方式, 切口不美观。 2. 焊接后未及时将焊渣敲除。 3. 焊接现场灭火器检定时间过期。		
整改要求	针对以上问题, 要求施工单位安排相应人员进行处理, 限期当天完成处理。		
检查人	何柏林	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2019.11.28
整改情况	已完成整改, 请项目部复查。 整改负责人: 程建辉 日期 2019.11.28		
复查意见	焊渣已敲除 灭火器已更换 复查人: 何柏林 日期 2019.11.30		



扫描全能王 创建