

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-007

施工单位	安徽臻杰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.03.23	检查地点	2#库钢结构加固
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#库进行檩条、拉条安装，螺栓固定，运用升降车安装。		
存在问题	1. 安装位置略有偏移。 2. 螺栓个别没有打毛，安装螺栓拧紧后宜将丝扣打毛，防止松动。		
整改要求	1. 檩条安装应注意摆向一致，美观整齐。 2. 施工前进行技术交底，对有关施工人员进行质量教育，做到按图施工。 3. 工序均应严格按规范和操作规程施工。		
检查人	王 国 富 何 柏 林	施工项目部 签收人/日期	马 斌 3.23
整改情况	已整改 整改负责人：马 斌 日期 2020.3.23		
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：王 国 富 日期 2020.3.23		



扫描全能王 创建