

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JLJC-008

施工单位	安徽臻杰建设工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.04.22	检查地点	4#库钢结构加固
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#库檩条、拉条进行安装, 对安装过程及质量情况进行检查		
存在问题	1. 檩条局部防火涂料厚度不符合设计要求。 2. 檩条在运输中没有轻拿轻放, 容易造成镀锌层脱落, 降低防腐性能。		
整改要求	1. 严格按照钢结构加固施工规范进行安装。 2. 施工人员进入现场前, 应进行安全培训和教育, 做到安全文明施工。 3. 要及时自检进行消缺处理。		
检查人	何柏林	施工项目部 签收人/日期	马进 4.22
整改情况	马进 整改负责人: 马进 日期 2020.4.22		
复查意见	已整改, 符合要求。 复查人: 何柏林 日期 2020.4.22		



扫描全能王 创建