

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-009

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.14	检查地点	2#库屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#库屋面进行支架安装,对支架安装质量情况进行检查		
存在问题	1.支架安装方阵不齐,呈现里出外进现象。 2.铝轨间距已严重超出规范要求,尺寸与图纸不符。		
整改要求	1.严格按照施工规范进行支架安装,要挂线安装。 2.要求螺栓用力矩扳手紧固到位。 3.要及时自检进行消缺处理。		
检查人	房立华	施工项目部 签收人/日期	程建辉 2020.5.14
整改情况	已整改 整改负责人: 程建辉 日期 2020.5.15		
复查意见	已整改,符合要求。 复查人: 房立华 日期 2020.5.15		



扫描全能王 创建