

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JLJC-010

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.05.27	检查地点	2#库屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#库屋面进行支架安装,对支架安装质量情况进行检查		
存在问题	1.部分紧固件未紧固到位,垫片存在缺失现象。 2.铝轨连接件没按图纸尺寸安装,自攻螺栓双侧尺寸不等。		
整改要求	1.要求加强现场管理,落实管理责任。 2.要求对施工质量进行排查,严格按设计图纸施工。 3.对存在的问题进行整改处理。		
检查人	唐立峰	施工项目部 签收人/日期	程建峰 2020.5.27
整改情况	已整改 整改负责人: 程建峰 日期 2020.5.29		
复查意见	已整改,符合要求 复查人: 唐立峰 日期 2020.5.29		



扫描全能王 创建