

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-012

施工单位	安徽慧天新能源技术工程有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.06	检查地点	2#库屋面光伏组件安装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	2#库屋面光伏组件布置按照图纸对照，并对组件安装质量情况进行检查		
存在问题	2#库高跨区屋面东侧起第 8 小组方阵北侧光伏组件安装位置与图纸不符，没有按照图纸施工。		
整改要求	1. 限期 2 天按图整改。以后应严格加强按图施工。 2. 要及时自检进行消缺处理。		
检查人	高少峰	施工项目部 · 签收人/日期	程建辉 2020.6.6
整改情况	已整改 整改负责人 程建辉 日期 2020.6.9		
复查意见	已整改，与图纸一致。 复查人：高少峰 日期 2020.6.9		



扫描全能王 创建