

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 联宝(合肥)电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号: JLJC-015

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.07.08		检查地点	2#库屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	2#库屋面进行汇流箱安装,对安装质量情况进行检查			
存在问题	1.雨天时不得进行开箱操作。 2.安装完毕有个别螺栓没有完全紧固。			
整改要求	1.严格按照施工规范进行安装,要按照图纸施工。 2.要求螺栓用力矩扳手紧固到位。 3.要及时自检进行消缺处理。			
检查人	房立华	施工项目部 签收人/日期	程明峰 2020.07.08	
整改情况	已整改。 整改负责人: 程明峰 日期: 2020.07.09			
复查意见	已整改, 符合要求 复查人: 房立华 日期: 2020.7.9			

