

监理检查记录表

工程名称：联宝（合肥）电子科技有限公司 5.99MW 分布式光伏发电项目

编号：JLJC-018

施工单位	安徽慧天新能源技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.08.07	检查地点	4#、5#库屋顶施工区域
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	4#、5#库屋面进行直流电缆敷设，对敷设质量情况进行检查		
存在问题	1. 个别位置电缆排列不够整齐，拐角处弯度不一致，影响美观。 2. 安装完毕有个别螺栓没有完全紧固。 3. 电缆敷设时，没有按要求挂牌。		
整改要求	1. 严格按照施工规范进行安装，要按照图纸施工。 2. 电缆敷设时，应每放完一根，就要进行整理、挂牌、绑扎，固定好一根，经质检人员验收合格，方可施放下一根 3. 要求螺栓用力矩扳手紧固到位。 4. 要及时自检进行消缺处理。		
检查人	房云华	施工项目部 签收人/日期	杨明辉 2020.08.07
整改情况	已整改 整改负责人：杨明辉 日期 2020.08.08		
复查意见	已整改，符合要求。 复查人：房云华 日期 2020.8.7		



扫描全能王 创建