

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHDL-WZLT-001

施工单位	浙江中天管汇		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.11.17		检查地点	升压站SVG穿墙柜
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	升压站SVG穿墙柜, 机械运转正常, 施工交底已落实			
存在问题	管柜端板连接有错接, 焊接不饱满。			
整改要求	要求施工人员调整, 补焊			
检查人	侯金增	施工项目部 签收人/日期	张博 2019.11.17	
整改情况	已整改 整改负责人: 张博 日期: 2019.11.17			
复查意见	柜端连接错接已调整, 焊接不饱满已补焊 复查人: 侯金增 日期: 2019.11.17			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。