

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-002

施工单位	温州城建		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.11.23		检查地点	光伏区8#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩. 机械运转正常. 施工交底已落实.			
存在问题	管桩顶端头破损. 个别桩身有倾斜. 不垂直.			
整改要求	桩顶端头破损桩更换. 倾斜桩调整达到规范设计要求			
检查人	侯卫军	施工项目部 签收人/日期	彭伟 19.11.23	
整改情况	已整改 整改负责人: 彭伟 日期 19.11.23			
复查意见	端头破损桩已更换. 不垂直倾斜桩已调整符合要求 复查人: 侯卫军 日期 2019.11.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。