

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT- 003

施工单位	浙江江能建设有限公司		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.11.27		检查地点	光伏区7#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区打桩机械运转正常, 施工交底已落实。			
存在问题	个别桩身偏移, 桩身倾斜。			
整改要求	要求施工人员调整, 严格按照规范设计要求施工。			
检查人	侯金富	施工项目部 签收人/日期	2019.11.27	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 侯金富 日期 2019.11.27			
复查意见	已整改。 复查人: 侯金富 日期 2019.11.27			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。