

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-004

施工单位	浙江中天智汇		监理单位	常州正衡
检查时间	2019.12.3		检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	装置基础承台连接梁钢筋模板安装, 施工交底已落实。			
存在问题	1. SVG 基础桩芯钢筋未与抗隔板焊接。 2. 装置基础接地环网装置焊接长度不符合要求。			
整改要求	监理通知单, 编号: ZHJL-WZLT-002			
检查人	侯金鼎	施工项目部 签收人/日期		
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张得 日期: 2019.12.5			
复查意见	整改完毕。 复查人: 侯金鼎 日期: 2019.12.3			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。