

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-001

施工单位	浙江中天智汇	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2019.11.10	检查地点	升压站装置楼
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	管汇端板焊接机械运转正常, 施工交底已落实		
存在问题	管汇端板焊接有漏焊, 焊接不饱满现象		
整改要求	要求施工人员进行补焊满足规范要求。		
检查人	侯启昂	施工项目部签收人/日期	张博 2019.11.10
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 张博 日期: 2019.11.10		
复查意见	已补焊焊缝饱满, 符合要求 复查人: 侯启昂 日期: 2019.11.10		



扫描全能王 创建