

监理检查记录表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-010

施工单位	盐城百卓		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.1.3		检查地点	光伏区2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	光伏区2#地块打桩，施工交底已落实			
存在问题	数量桩身倾斜不垂直，个别桩标高偏差超出规范设计要求以外。			
整改要求	调整桩的垂直度和标高达到规范设计要求。			
检查人	侯金坤	施工项目部签收人/日期	785杨	
整改情况	已整改 整改负责人：785杨 日期：2020.1.3.			
复查意见	整改调整，符合要求 复查人：侯金坤 日期：2020.1.3.			



扫描全能王 创建