

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT- 012

施工单位	浙江中天智汇设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.1.6	检查地点	升压站综合楼
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	升压站综合楼标高-0.30梁板钢筋模板安装, 施工交底落实,		
存在问题	梁模内锯沫杂物未清理干净, 钢筋垫块数量少.		
整改要求	清理模内杂物, 加密垫块确保钢筋保护层		
检查人	侯红娟	施工项目部签收人/日期	张博 2020.1.6
整改情况	已整改 整改负责人: 张博 日期: 2020.1.6		
复查意见	已清理模内锯沫等杂物, 垫块已加密. 复查人: 侯红娟 日期: 2020.1.6		



扫描全能王 创建