

监理检查记录表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-013

施工单位	盐城亿卓		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.1.8.		检查地点	光伏区37#块地	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区37#地块打桩，施工交底已落实。				
存在问题	桩位有偏差。				
整改要求	重新二次放点复核。				
检查人	侯金昂	施工项目部签收人/日期		72222	
整改情况	已整改 整改负责人：72222 日期：2020.1.8				
复查意见	已二次放点复核，符合要求 复查人：侯金昂 日期：2020.1.8.				



扫描全能王 创建