

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-14

施工单位	浙江中天智汇		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.3.23		检查地点	升压站装置楼	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	装置楼=层地板钢筋绑扎, 施工交底已落实。				
存在问题	钢筋绑扎分布不均匀, 网格分布大小不规范。				
整改要求	调整钢筋分布均匀规范绑扎。				
检查人	侯国瑞	施工项目部签收人/日期	王飞军 2020.3.23		
整改情况	已整改 整改负责人: 王飞军 日期: 2020.3.23				
复查意见	已整改, 符合要求 复查人: 侯国瑞 日期: 2020.3.23				