

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-15

施工单位	盐城巨卓建设		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.3.27		检查地点	光伏区35#地.	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区35#地打桩. 施工交底已落实.				
存在问题	桩轴不顺直. 桩身倾斜. 碰直.				
整改要求	调整桩轴直线顺直. 桩身垂直度要符合要求				
检查人	侯金鼎	施工项目部签收人/日期		陈文标	3.27
整改情况	已整改 整改负责人: 陈文标 日期: 3.27				
复查意见	已调整. 符合要求 复查人: 侯金鼎 日期: 2020.3.27.				