

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-17

施工单位	浙江中天智汇.		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.4.10.		检查地点	升压站事故油池.	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	升压站事故油池钢筋绑扎. 施工交底已落实.				
存在问题	事故油池水平钢筋下料错误.				
整改要求	调换水平钢筋.				
检查人	侯凤增.	施工项目部签收人/日期	王飞 2020.4.10		
整改情况	已整改				
	整改负责人: 王飞 日期: 2020.4.10				
复查意见	已调换. 符合要求				
	复查人: 侯凤增 日期: 2020.4.11.				