

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT- 18

施工单位	浙江中天智汇		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.4.14.		检查地点	升压站SVG室	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	升压站SVG室+0.03标高板钢筋绑扎, 接地装置安装, 施工交底已落实.				
存在问题	接地装置焊接不符合设计规范要求				
整改要求	补焊加焊达到设计规范要求.				
检查人	侯福军	施工项目部签收人/日期	王玉龙 2020年4月14		
整改情况	已整改 整改负责人: 王玉龙 日期: 2020年4月14				
复查意见	补焊加焊, 符合要求 复查人: 侯福军 日期: 2020.4.14.				