

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-

1P

施工单位	鑫冠园林		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.4.20.		检查地点	光伏区11#地块 10#地块	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区11#10#地块支架安装. 施工交底已落实.				
存在问题	光伏区10#. 11#地块支架立柱焊接不符合要求. 有露焊. 夹渣.				
整改要求	补焊达到规范要求.				
检查人	侯金娣	施工项目部签收人/日期		吴富祥 2020.4.20	
整改情况	已整改补焊 整改负责人: 吴富祥 日期: 2020.4.21				
复查意见	已整改. 符合要求 复查人: 侯金娣 日期: 2020.4.21				