

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-20

施工单位	浙江中天智汇	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.4.27	检查地点	开电站消防水池泵房
检查类型	☒ 巡视	☐ 定期	☐ 专项
施工及检查情况简述	开电站消防水池泵房钢筋绑扎, 施工交底已落实.		
存在问题	消防水池水平钢筋绑扎搭接不规范, 搭接长度不符合要求.		
整改要求	调换钢筋, 使钢筋搭接满足设计规范要求		
检查人	侯金鼎	施工项目部签收人/日期	王廷奎, 2020.4.27
整改情况	已整改 整改负责人王廷奎 日期: 2020.4.27		
复查意见	调换, 符合要求 复查人: 侯金鼎 日期: 2020.4.28		