

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 21

施工单位	先能电力	监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月2日	检查地点	3#地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	桩顶立柱焊好		
存在问题	巡视发现桩顶立柱焊好存在漏焊焊头不饱满现象		
整改要求	要求先能电力尽快整改		
检查人	李中	施工项目部 签收人/日期	陈印 2020.5.2
整改情况	已完成整改 整改负责人: 陈印 日期 2020.5.3		
复查意见	复查施工单位落实整改 复查人: 李中 日期		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。