

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 22

施工单位	先施电力		监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5.5日		检查地点	3#地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	3#地立柱焊接。			
存在问题	巡视检查发现部分立柱焊不垂直。			
整改要求	要求施工单位及时整改			
检查人	李冲	施工项目部 签收人/日期	陈印 2020年5.5日	
整改情况	已完成整改。 整改负责人 陈印 日期 2020.5.6			
复查意见	经复查落实整改 复查人 李冲 日期 2020.5.8.			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号 “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。