

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 23

施工单位	浙江巨左		监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月6日		检查地点	27#地打桩
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	27#地工程打桩打桩。			
存在问题	经巡视检查发现部分工程打桩完成 后有不垂直的现象。			
整改要求	现要求施工单位及时整改。			
检查人	李坤	施工项目部 签收人/日期	陈印 2020.5.6	
整改情况	已完周整改。 整改负责人: 陈印 日期 2020.5.7			
复查意见	经复查已落实整改 复查人: 李坤 日期 2020.5.7			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。