

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 24

施工单位	先施电力	监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月8日	检查地点	2#地
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#地立柱焊接, 施工难度较大		
存在问题	焊接部分漏焊, 不符合要求!		
整改要求	现场要求整改		
检查人	李冲 2020.5.8	施工项目部 签收人/日期	陈冲 2020.5.8
整改情况	已完成整改 整改负责人: 陈冲 日期 2020.5.9		
复查意见	复查监理单位落实整改 复查人: 李冲 日期 2020.5.11		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。