

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 25

施工单位	先施电力		监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月10日		检查地点	1#2#3#35#36#37#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项			
施工及检查情况简述	有业经三方签字三方检查记录表			
存在问题	经检查发现部分项抗碰道, 沉降抗碰道等			
整改要求	要求施工单位整改			
检查人	李中 2020.5.10	施工项目部 签收人/日期	陈印 2020.5.10	
整改情况	已完工整改			
	整改负责人		陈印 日期 2020.5.11	
复查意见	复查施工单位整改落实			
	复查人		李中 日期 2020.5.11	

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。