

监理检查记录表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-21

施工单位	上海电建		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.5.10		检查地点	光伏区15#地块	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	组串式箱变检修平台及基础钢筋绑扎，施工交底已落实。				
存在问题	检修平台钢筋保护层垫块不符合要求 悬挑板阳角放射钢筋绑扎错误。				
整改要求	更换调整悬挑板阳角放射钢筋，加设检修平台钢筋保护层垫块。				
检查人	侯金福	施工项目部签收人/日期		宋星星 2020.05.10	
整改情况	已按要求整改 整改负责人：宋星星 日期：2020.05.10				
复查意见	已更换调整检修平台垫块已加设，符合要求 复查人：侯金福 日期：2020.5.10.				