

监理检查记录表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT-21

施工单位	鑫宇园林		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020年5月13日		检查地点	11#地	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	立杆欠半批，				
存在问题	现场巡视检查发现有部分杆件现象				
整改要求	按要求整改				
检查人	李冲 2020年5月13	施工项目部签收人/日期		吴为军 5.13	
整改情况	已整改 整改负责人 吴为军 日期：2020.5.14				
复查意见	经复查符合整改 复查人 李冲 日期：				