

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-28

施工单位	盐城卓		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.5.15		检查地点	光武区30#地块	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光武区30#地块打桩. 施工交底已落实.				
存在问题	桩轴不顺直. 桩身倾斜不垂直.				
整改要求	先调整后在进行后序打桩				
检查人	侯金福	施工项目部签收人/日期		陈文标 2020.5.15	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 陈文标 日期: 2020.5.16				
复查意见	已调整. 复查人: 侯金福 日期: 2020.5.16.				