

监理检查记录表

工程名称：温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号：ZHJL-WZLT- 29

施工单位	鑫辉国际		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020年5月15日		检查地点	11#机	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	立柜焊接				
存在问题	现场巡视检查发现部分焊接立柜不垂直				
整改要求	现场整改				
检查人	李冲	2020年5月15日	施工项目部签收人/日期	吴为屏 2020.5.16	
整改情况	已整改 整改负责人：吴为屏 日期：2020.5.16				
复查意见	经复查已整改 复查人：李冲 日期：2020年5月15日				