

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 31

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	正衡监理
检查时间	2020.05.18		检查地点	SVG
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	巡视检查 SVG 电抗器安装			
存在问题	经现场检查发现电抗器安装已施工未安装绝缘子柱			
整改要求	现要求你单位尽快整改完成			
检查人	池永龙	施工项目部 签收人/日期	王磊 2020.5.18	
整改情况	已整改完成 整改负责人: 王磊 日期 2020.05.18			
复查意见	已整改 复查人: 池永龙 日期 2020.05.19			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。