

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: 23

施工单位	先信电力	监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月20	检查地点	1#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	巡视检查主梁安装		
存在问题	经检查发现1-5主梁安装不水平, 工程验收。		
整改要求	要求施工单位尽快整改工程验收。		
检查人	李冲 2020.5.20	施工项目部 签收人/日期	陈冲 2020.5.20
整改情况	以观后整改。		
	整改负责人: 陈冲 日期 2020.5.21		
复查意见	经整改后主梁安装合格		
	复查人: 李冲 日期 2020年5月28		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。