

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-35

施工单位	金冠同林		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020年5月20日		检查地点	11# 10# 12#
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	支架安装			
存在问题	现场巡视发现有部分螺栓有松动。			
整改要求	要求把所松动的螺栓紧固到位不得有松动			
检查人	李中 2020.5.20	施工项目部签收人/日期	吴永军 2020.5.20	
整改情况	已整改。			
复查意见	整改负责人: 吴永军 日期: 2020.5.22 复查人: 李中 日期: 2020年5.22			