

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监理检查记录表

编号: 31

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

施工单位	先修电力	监理单位	常州正衡
检查时间	2020年5月24日	检查地点	1#2#3#4#5#6#7#
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	巡视抽查施工安全情况。		
存在问题	①现场发现部分人员没有佩戴安全带 ②35kV 组件存在乱拉乱接。		
整改要求	要求施工单位尽快整改		
检查人	李冲 2020.5.24	施工项目部 签收人/日期	陈印 2020.5.25
整改情况	已整改。 整改负责人: 陈印 日期 2020.5.25		
复查意见	经复查合格并签字整改 复查人: 李冲 日期 2020.5.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。