

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-41

施工单位	上海电力建设有限责任公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.10		检查地点	110kV变电站配电装置楼架空层
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	110kV配电装置楼架空层桥架立柱焊接不饱满			
存在问题	1、现场巡视发现110kV变电站配电装置楼架空层桥架立柱焊接不饱满有夹渣现象。 2、我方以下发监理通知单			
整改要求	要求你单位必须按照图纸及规范施工			
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	2020.6.11	
整改情况	整改完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.15			
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.06.15			