

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-43

施工单位	上海电力建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.15		检查地点	35kV集电线路埋管	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视发现 35kV 集电线路高压电缆过路管未接地				
存在问题	1. 现场巡视发现 35kV 集电线路光伏区至 4 压站过路管 150x150 热镀锌钢管未做接地施工 未图纸进行施工要求你单尽快整改完成报验收				
整改要求	要求你单位尽快整改完成施工报验收				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期		王磊 2020.06.19	
整改情况	整改完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.20				
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.06.20				