

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-44

施工单位	上海协建建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.17	检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区高压电缆沟铺砖。		
存在问题	经光伏区现场巡视发现高压电缆沟铺砖不符合设计要求。现场竖铺, 图纸和设计要求横铺, 且每块砖铺完要铺到电缆上。		
整改要求	要求横着铺设。一块砖若不满足要求的话须并排横铺两块到三块砖直到满足要求。		
检查人	贾金光	施工项目部签收人/日期	高海博 2020.06.18
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 高海博 日期: 2020.06.18		
复查意见	经复查已按要求整改完毕。 复查人: 贾金光 日期: 2020.06.20		