

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-45

施工单位	上海电力建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.20		检查地点	110kV站配电装置楼架梁	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视发现 35KV 盘柜下方 架空层 桥架 脱落				
存在问题	1、现场巡视发现 35KV 高压盘柜下方 架空层 桥架未固定 放电电缆 桥架脱落 严重变形, 限要求你单位尽快整改. 监理下发通知单一份				
整改要求	限要求你单位立即整改完成在验收				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	王磊 2020.6.24		
整改情况	整改已完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.25				
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.06.25				