

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-47

施工单位	上海电力建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020. 06. 23		检查地点	110kV 架空层	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	现场巡视 110kV 架空层铝合金桥架未固定				
存在问题	1. 现场巡视发现 110kV 架空层铝合金桥架未固定 敷设电缆 桥架严重损坏, 变形要求你单位尽快整改完成报验收 2. 下发监理通知单一份				
整改要求	要求你单位尽快整改完成达到验收标准				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期		王磊 2020.06.24	
整改情况	整改已完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.25				
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.06.25				