

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-98

施工单位	上海电建建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.06.25	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	28#地块#05WBT05箱变终端头制作。		
存在问题	28#地块#05WBT05箱变终端头制作旁站过程中发现高压侧8项瓷瓶瓦破损须联系厂家更换。		
整改要求	要求你单位尽快联系厂家更换。		
检查人	贺金光	施工项目部 签收人/日期	高海博, 2020.06.26
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 高海博 日期: 2020年06月27日		
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人: 贺金光 日期: 2020年06月27日		