

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-09

施工单位	上海电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.26		检查地点	110kV 站二次室	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	现场巡视发现二次室内盘柜下方控制电缆未排列				
存在问题	1、现场巡视发现二次室内控制电缆已敷设完成排列不整齐, 施工工艺质量差 2、监理通知单均已下发				
整改要求	要求你单位尽快整改完成达到验收标准				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期		王磊, 2020.06.27	
整改情况	整改已完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020.6.28				
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.06.28				