

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-52

施工单位	上海动建设工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.27		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	光伏区箱变数字牌粘贴。				
存在问题	经光伏区现场巡视发现箱变数字牌错误。粘贴错误把#07WB702箱变粘贴成#08WB701。				
整改要求	要求尽快整改。				
检查人	黄金光	施工项目部签收人/日期		高海博 2020.06.27	
整改情况	按要求整改。 整改负责人: 高海博 日期: 2020.06.28				
复查意见	经复查按要求整改完成 复查人: 黄金光 日期: 2020.06.28				