

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT- 51

施工单位	上海电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.06.29		检查地点	光伏区 施工现场	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	光伏区 35KV 集电线路 高压电缆 直埋				
存在问题	1、现场巡视发现光伏区 35KV 集电线路 高压电缆 直埋 深度不够 未按照图纸要求 进行施工 2、下发 监理通知单一份				
整改要求	限要求你单位 必须按照图纸施工 尽快 整改完成				
检查人	池永龙	施工项目部 签收人/日期	王磊 2020.06.29		
整改情况	整改已完成 整改负责人: 王磊 日期: 2020年 6月 30日				
复查意见	整改已完成 复查人: 池永龙 日期: 2020年 06月 30日				