

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-52

施工单位	先能电力工程有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020. 7. 3		检查地点	光伏区 1-2#地块
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	主网接地引下线过度铝合金面未满焊。			
存在问题	现场巡视发现. 1#-2#引下线 铝合金过度, 面未满焊. 不符合设计要求 图纸要求所有焊接处需满焊.			
整改要求	要求你施工单位尽快整改.			
检查人	贾金亮	施工项目部签收人/日期	陈印 2020. 7. 3	
整改情况	已按图纸要求整改 整改负责人: 34 日期: 2020. 7. 6			
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人: 贾金亮 日期: 2020. 7. 6			