

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-55

施工单位	上海电建		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2020.7.6		检查地点	光伏区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	桥架安装质量问题。			
存在问题	经光伏区巡视发现4#地块桥架安装连接处螺丝穿接不一致有由里往外穿的还有外像里穿的、由外像里穿不符合要求 容易划伤电缆。			
整改要求	要求你施工单位螺丝统一由里像外穿。			
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	宋星 2020.7.6.	
整改情况	已按要求整改 整改负责人: 宋星 日期: 2020.07.08			
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.07.8			