

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-54

施工单位	上海电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.07.15		检查地点	升压站	
检查类型	☒ 巡视		☐ 定期		☐ 专项
施工及检查情况简述	升压站 SVG 室架空层桥架盖板施工				
存在问题	1. 巡视升压站现场巡视发现 SVG 室架空层桥架盖板施工不规范, 桥架盖板个别地方悬空 未严实, 未盖实				
整改要求	要求你单位必须按照图纸施工				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	宋耀 2020.07.15		
整改情况	整改完成 整改负责人: 宋耀 日期: 2020.07.18				
复查意见	整改完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.07.18				