

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-55

施工单位	上海电力建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.07.10		检查地点	4压站	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	110 KV 4压站 电缆支架施工				
存在问题	1、监理现场巡视发现电缆支架焊接不牢固, 限要求你单位立即整改完成报我部验收 2、部分支架焊接完成未做防腐处理, 如不整改 否则给予考核				
整改要求	限要求你单位必须按照图纸及规范施工				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期		宋建星 2020.07.10	
整改情况	整改完成 整改负责人: 宋建星 日期: 2020.07.13				
复查意见	整改完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.07.13				