

监理检查记录表

工程名称: 温州乐泰 150MW 农光互补项目

编号: ZHJL-WZLT-56

施工单位	先能		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司	
检查时间	2020.7.18		检查地点	光伏区	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	接地焊接工艺问题				
存在问题	经光伏区巡视,发现光伏区16#地块,焊接工艺,不满足设计要求,引下线不垂直且未靠管桩,焊接搭接面不足六倍有断焊漏焊夹渣现象。				
整改要求	要求你施工单位,立即整改。				
检查人	池永龙	施工项目部签收人/日期	 2020.07.18		
整改情况	已按要求整改。 整改负责人: 同页 日期: 2020.7.20				
复查意见	经复查已按要求整改完成 复查人: 池永龙 日期: 2020.7.20				